

**Restricții de circulație
pe drumurile aflate în reparație în baza contractelor internaționale**

d/o	Denumirea drumului	Tronsonul, sectorul (km)	Perioada restricției	Motivul restricției	Tipul restricției (limită de viteză, limită de greutate pe axa, limită h, altele)	Antreprenor și date de contact	Data anulării restricției
1	2	3	4	5	6	7	8
1	M3 Chișinău - Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România	96,8-171,29	1.02.2019-15.06.2020	Reparația îmbrăcămintei rutiere	Conform indicatoarelor rutiere.	AUTOMAGISTRAL-PIVDEN	
2	M3 Chișinău - Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România	179,65-190,75	1.02.2019-31.01.2022	Reparația îmbrăcămintei rutiere	Conform indicatoarelor rutiere.	AUTOMAGISTRAL-PIVDEN	
3	M2 Drumul de centură a mun. Chișinău	0-6,55	an.2022	Reparația îmbrăcămintei rutiere	Conform indicatoarelor rutiere.	S.R.L. "Rutador"	
4	R1 Chișinău - Ungheni - frontiera cu România	6,446-24,05	7.07.2016 - decembrie 2020	Reparația îmbrăcămintei rutiere	Conform indicatoarelor rutiere.	EVASCON	
5	R1 Chișinău - Ungheni - frontiera cu România	24,05-68,25	29.07.2016 - decembrie 2020	Reparația îmbrăcămintei rutiere	Conform indicatoarelor rutiere.	OHL ZS	
6	R1 Chișinău - Ungheni - frontiera cu România	74,177-96,2	5.11.2016- decembrie 2020	Reparația îmbrăcămintei rutiere	Conform indicatoarelor rutiere.	EVASCON	
7	R6 Chișinău – Orhei – Bălți	77-95; 99,9-111,5; pod km 73	an.2021	Reparația îmbrăcămintei rutiere	Conform indicatoarelor rutiere.	ONUR	
8	R16 Bălți – Fălești – Sculeni – Ungheni	4,8-30,27 30,27-59,48	5.02.2016-04.02.2018	Reparația îmbrăcămintei rutiere	Conform indicatoarelor rutiere.	PIZZAROTI	
9	R33 Hîncești – Lăpușna – M1	0-37,2	2.11.2016- decembrie 2020	Reparația îmbrăcămintei rutiere	Conform indicatoarelor rutiere.	EVASCON	