

**Informația operativă
privind executarea lucrărilor de întreținere a drumurilor publice în ziua de 10.06.2022**

| Nr. crt | Denumirea Întreprinderii | Salubritatea zonei drumului (km) | Curățirea copacilor (buc) | Cositul Ierbii (km) | Salubritatea pavilioanelor p/u pasageri (buc) | Curățirea șanțurilor de evacuare a apelor (m/l) | Profilarea acostamentelor (km) | Profilarea părții carosabile din pietriș (km) | Plombarea gropilor cu beton asfaltic (m2) | Plombarea gropilor prin metoda de injectare (m2) | Întreținerea elementelor drumului | | | Defrișări arbuști (m2) |
|------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | Bara metalica (m/l) | Ind rutiere (buc) | Sârpi de ghidare (buc) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | S.A.,,Drumuri-Bălți”, incl: | | | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Bălți | M5 -2,8 | | M5 -23 | | | | | | | | M5 -28 | | |
| | -sectorul Fălești | G53-4 G58-3,5 | | R16-34 G53-32 G58-1 | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Sîngerei | Nu s-au executat lucrări identificate în acest formular | | | | | | | | | | | | |
| 2 | S.A.,,Drumuri-Cahul”, incl: | | | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Cahul | R34.1 -0,8 R34.3 -0,8 R34 -0,6 | | R34.1 -1 R34,3 -0,8 R34 -8 R32.2 -10 | | | | | | | | | | R34.3 -110 R34 -110 |
| | -sectorul Cantemir | | | R34 -1,8 | | | | R34 -105 | | | | | | G134 -320 |
| | -sectorul Taraclia | | | R32 -0,5 | | R37 -50 | | | | | | R32 -2 | G137 -20 | R37 -200 R32 -300 |
| 3 | S.A.,,Drumuri-Căușeni”, incl: | | | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Căinari | G110-4 | | G110-20 | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Căușeni | | | R30-1 | | | | R26-106 | R30-50 | | | | | |
| | -sectorul Ștefan Vodă | | | R30-8 | | | | G116-4 | | | | | | |
| 4 | S.A.,,Drumuri-Cimișlia”, incl: | | | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Basarabeasca | | | R3 -36 | | | | | | | | | | R3 -350 |
| | -sectorul Cimișlia | | | R3 -44 G126 -4 G121 -4 R26 -20 | | M3 -180 | | | | M3 -113,5 | | | | |
| | -sectorul Leova | | | G128-1,2 G102-40 | | | | | | | | G125-6 | | |
| 5 | S.A.,,Drumuri-Criuleni”, incl: | | | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Anenii Noi | M5-3 G109-3 | | R2-1,5 | | | | | | | | | | G108-480 |
| | -sectorul Chișinău | M1 -3 | | M1 -4 M5 -30 | M1 -3 | M5 -50 | | | | | | | | |
| | -sectorul Criuleni | G72 -20 | | R4 -30 | R4 -17 | M5 -50 | | G107 -0,4 | | | | | | |
| | -sectorul Dubăsari | | | R5-5 | | | | | | | | | | |
| S.A.,,Drumuri-Edineț”, incl: | | | | | | | | | | | | | | |
| | -raionul Briceni | | | M5 -14 | | | | | M5 -105 | G5 -60 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---|--|----------------------|------------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 6 | -sectorul Donduseni | R 8 -10 R8.1 -2 R12 -3 R12.1 -1 R14 -2 | R12 -5 G11 -2 G12 -0,3 G16 -2 | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Edineț | M5 -2 | M5 -6 | | | | | | M5 -101 | | M5 -42 | | | |
| | -sectorul Ocnița | Nu s-au executat lucrări identificate în acest formular | | | | | | | | | | | | |
| 7 | S.A.,,Drumuri-Ialoveni", incl: | | | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Hîncești | | R3 -0,5 R33 -20 | R33 -480 G99 -200 | R33 -2 G99 -4 | G99 -2 | R33 -218,3 | | | | | | | |
| | -sectorul Ialoveni | R3 -4 | G71 -7 | | | | G106 -135 | | | M5 -90 | | | | |
| 8 | S.A.,,Drumuri-Orhei", incl: | | | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Orhei | | R6-40 R21-20 | | | | G68-100 | | | | | | | |
| | -sectorul Rezina | R20 -2 G41 -1 | R20 -27 G41 -1 | R20 -70 | | | | G41 -500 | | | | | | |
| 9 | S.A.,,Drumuri-Rîșcani", incl: | | | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Drochia | | G27 -0,8 | | | G28 -5 | G27 -130 | | | | | G27 -13 | | |
| | -sectorul Glodeni | G25 -2 | G25 -10 | | | | G25 -124 | | | | | | | |
| 10 | S.A.,,Drumuri-Soroca", incl: | | | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Florești | R13 -2 G50 -4 | R14 -6 | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Sănătăuca | | | | | | G39 -119,3 | | | | | | | |
| 11 | S.A.,,Drumuri-Strășeni", incl: | | | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Călărași | M5 -10 | G83 -5 | M5 -900 | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Strășeni | R1 -8 | M5 -30 R1 -28 | M5 -1000 | | | | | | | | | | |
| 12 | S.A.,,Drumuri-Comrat", incl: | | | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Comrat | R29 -8 | | R35 -250 | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Ceadăr-Lunga | | R29 -1,8 | | | | | | | | R29 -4 | | | |
| | -sectorul Vulcănești | | R32 -16 R32.1 -4 | | | | | | | | | | M3 -420 | |
| Total pe zi | | 138,5 | 0 | 731,2 | 30 | 3750 | 6 | 11,4 | 1859 | 824,5 | 90 | 82 | 33 | 2840 |