

Informația operativă
privind executarea lucrărilor de întreținere a drumurilor publice în ziua de 16.06.2022

Nr. crt	Denumirea Întreprinderii	Salubritatea zonei drumului (km)	Curățirea copacilor (buc)	Cositul Ierbii (km)	Salubritatea pavilioanelor p/u pasageri (buc)	Curățirea șanțurilor de evacuare a apelor (m/l)	Profilarea acostamentelor (km)	Profilarea părții carosabile din pietriș (km)	Plombarea gropilor cu beton asfaltic (m2)	Plombarea gropilor prin metoda de injectare (m2)	Întreținerea elementelor drumului			Defrișări arbuști (m2)
											Bara metalica (m/l)	Ind rutiere (buc)	Stâlpi de ghidare (buc)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	S.A.,„Drumuri-Bălți”, incl:													
	-sectorul Bălți	M5 -4 R6 -2,4 R12 -1,8		M5 -33							R6 -400	M5 -30	R6 -30	
	-sectorul Fălești	R16 -3,5		R16 -28,9										
	-sectorul Sîngerei	G31 -10		G29 -18 R6 -1,5		R6 -2000								
2	S.A.,„Drumuri-Cahul”, incl:													
	-sectorul Cahul			R34 -1				R34 -133						
	-sectorul Cantemir	G134 -22		R35 -34 G134 -1				R35 -132						G134 -360
	-sectorul Taraclia			G139 -2							G139 -25			G139 -300
3	S.A.,„Drumuri-Căușeni”, incl:													
	-sectorul Căinari			M3 -2			G118 -4		G118 -60 G110 -60					
	-sectorul Căușeni			R30-1 G111-30 G113-36						R30-68				
	-sectorul Ștefan Vodă	G114-2,2	G114-8	G114-44 G116-18										G114-130
4	S.A.,„Drumuri-Cimișlia”, incl:													
	-sectorul Basarabeasca			R23 -23										R23 -300
	-sectorul Cimișlia			R26 -0,5 G122.1 -88		R3.2 -250		G127 -14	G122.1 -113 R3 -195					
	-sectorul Leova	G128 -5		G99 -25		G128 -780	G128 -2							G102 -100
5	S.A.,„Drumuri-Criuleni”, incl:													
	-sectorul Anenii Noi	R2 -3 G108 -3		R30 -6			G110 -12	G110 -6						R2 -300 G108 -500
	-sectorul Chișinău	M1 -3		M1 -20		M5 -90				M5 -105				
	-sectorul Criuleni	G72 -8 G75 -20		G75 -86		M5 -50			R5 -250					
	-sectorul Dubăsari	R5 -4		R5 -6										
6	S.A.,„Drumuri-Edineț”, incl:													
	-raionul Briceni			M5 -8								M5 -10		
	-sectorul Donduseni	Nu s-au executat lucrări identificate în acest formular												
	-sectorul Edineț	G22 -4		M5 -2 G15 -4 R8 -13									G15 -21	
	-sectorul Ocnița	Nu s-au executat lucrări identificate în acest formular												

7	S.A.,,Drumuri-Ialoveni", incl:													
	-sectorul Hîncești	M1 -3 R33 -3	R3 -10	R3 -0,6 R33 -20		R33 -500	M1 -5		R33 -251					
	-sectorul Ialoveni			G105 -7 M1 -14	R3 -1				G106 -140				R3 -1430	
	-sectorul Nișporeni	M1 -2		M1 -3 G94 -46		G94 -300			M1 -131					
8	S.A.,,Drumuri-Orhei", incl:													
	-sectorul Orhei	G75-1		R6-45					G68-140				G75-3000	
	-sectorul Rezina	G49 -3 G48 -2		R20 -25 G49 -30		G48 -1000							G49 -300	
	-sectorul Telenești			G46 -12		G32 -1200			G64 -87					
9	S.A.,,Drumuri-Rîșcani", incl:													
	-sectorul Drochia			G33 -4 R12 -40					G20 -243					
	-sectorul Glodeni			G57 -15 G58 -10					G57 -180					
	-sectorul Rîșcani	R7 -3		R7 -35					R7 -200					
10	S.A.,,Drumuri-Soroca", incl:													
	-sectorul Florești	G39 -2		R14 -4					G39 -128					
	-sectorul Sănătăuca			G38 -10					R19 -192					
	-sectorul Soroca			R14 -3 G14 -1		R14 -132 G13 -900			R14 -147				R14 -140	
	-sectorul Șoldănești			R9 -10 R19 -2 G48 -10					R19 -130			R9 -16		
11	S.A.,,Drumuri-Strășeni", incl:													
	-sectorul Călărași			G85 -6					G84 -126					
	-sectorul Strășeni			R1 -6		R25 -1600 G98 -1200			G70 -81					
	-sectorul Ungheni			G88 -44 R1 -2		G88 -950 R16 -850 G91 -900								
12	S.A.,,Drumuri-Comrat", incl:													
	-sectorul Comrat			M3 -40		R23 -240								
	-sectorul Ceadăr-Lunga								R29 -130					
	-sectorul Vulcănești			G141 -0,5					G141 -67					
Total pe zi		114,9	18	997		12942	23	20	3316	173	400	102	30	6860

Șef serviciu operativ

A. Morgoci