

**Informația operativă**  
**privind executarea lucrărilor de întreținere a drumurilor publice în ziua de 11.08.2022**

Nr. crt	Denumirea Întreprinderii	Salubritatea zonei drumului (km)	Curățirea copacilor (buc)	Cositul Ierbii (km)	Salubritatea pavilioanelor p/u pasageri (buc)	Curățirea șanțurilor de evacuare a apelor (m/l)	Profilarea acostamentelor (km)	Profilarea părții carosabile din pietriș (km)	Plombarea gropilor cu beton asfaltic (m2)	Plombarea gropilor prin metoda de injectare (m2)	Întreținerea elementelor drumului			Defrișări arbuști (m2)
											Bara metalica (m/l)	Ind rutiere (buc)	Sârpi de ghidare (buc)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	<b>S.A.,,Drumuri-Bălți”, incl:</b>													
	-sectorul Bălți	R12 -1,5							R12 -60			R12 -13		
	-sectorul Fălești	R17 -5							R17 -211					
	-sectorul Sîngerei	G56 -10		R6 -6				G32 -5	G30 -110					
2	<b>S.A.,,Drumuri-Cahul”, incl:</b>													
	-sectorul Cahul	G138 -0,3		R34.3 -0,4 G138 -0,3					R34.3 -132					
	-sectorul Cantemir			R35 -24,5					R34 -132				R34 -12	
	-sectorul Taraclia	R32 -2												
3	<b>S.A.,,Drumuri-Căușeni”, incl:</b>													
	-sectorul Căinari								R26 -150					
	-sectorul Căușeni								G113 -130	G113 -55				
	-sectorul Ștefan Vodă			G115 -16 G114 -30										
4	<b>S.A.,,Drumuri-Cimișlia”, incl:</b>													
	-sectorul Basarabeasca			R23 -3					G124 -7					R23 -500
	-sectorul Cimișlia													
	-sectorul Leova								G125 -70				G128 -3	
Nu s-au executat lucrări identificate în acest formular														
5	<b>S.A.,,Drumuri-Criuleni”, incl:</b>													
	-sectorul Anenii Noi	R2 -2,5 M5 -3		R2 -7 R30 -1 M5 -6			G110 -6	G110 -3						G108 -500
	-sectorul Chișinău	M5 -3		M5 -22 R6 -8										
	-sectorul Criuleni	G69 -8 G72 -8		M5 -2 R4 -24 R5 -28					R4 -160					
	-sectorul Dubăsari	R5 -5		R5 -4			R5 -2							
6	<b>S.A.,,Drumuri-Edineț”, incl:</b>													
	-raionul Briceni			G1 -15										
	-sectorul Donduseni			R8 -1 G11 -0,5 G12 -0,5										
	-sectorul Edineț			G3 -24 G15 -6					M5 -108					
	-sectorul Ocnîța	R8.1 -7		R11 -0,5					R11 -120					

7	<b>S.A.,„Drumuri-Ialoveni”, incl:</b>													
	-sectorul Hîncești	M1 -3 R3.1 -2,8		R3 -2		G93 -500								R3 -100
	-sectorul Ialoveni	M1 -5 M3 -6 G106 -4		M1 -16 G106 -7			G110 -12		M1 -150 M3 -100					
	-sectorul Nisporeni	M1 -3		M1 -35					M1 -124					
8	<b>S.A.,„Drumuri-Orhei”, incl:</b>													
	-sectorul Orhei	R20 -4		R20 -5 R6 -30		G68 -300			R21 -150					
	-sectorul Rezina	R9 -2 R20 -5 G41 -2 G42 -2 G43 -2 G48 -5		R9 -2 R20 -43 G41 -20 G42 -2	G43 -1	R20 -250		G46 -0,5						R9 -312
	-sectorul Telenești	G32 -8		G65 -5										
9	<b>S.A.,„Drumuri-Rîșcani”, incl:</b>													
	-sectorul Drochia	R12 -1 G20 2							G20 -205					
	-sectorul Glodeni			G57 -10 G53 -5	G58 -3 R7 -2									
-sectorul Rîșcani			R7 -24					R7 -110 G58 -190						
10	<b>S.A.,„Drumuri-Soroca”, incl:</b>													
	-sectorul Florești	R14 -2		R13 -7 R14 -2	R13 -3 G33 -5 G36 -1		G50 -6,9		G52 -241					
	-sectorul Sănătăuca	G37 -20		G39 -3					R19 -41					
	-sectorul Soroca			R7 -0,5 R14 -36					G35 -100					R7 -90 R14 -120 G14 -60
-sectorul Șoldănești			R9 -3					R9 -128						
11	<b>S.A.,„Drumuri-Strășeni”, incl:</b>													
	-sectorul Călărași			G95.1 -40					G95.1 -230					
	-sectorul Strășeni			M5 -2 R1 -32										
-sectorul Ungheni	R1 -3		R1.1 -4 G88 -46		G94 -1200									
12	<b>S.A.,„Drumuri-Comrat”, incl:</b>													
	-sectorul Comrat			R29 -2		G129 -200			R35 -262					
	-sectorul Ceadîr-Lunga						R36 -8	R36 -4	R29 -107					
	-sectorul Vulcănești													
Nu s-au executat lucrări identificate în acest formular														
<b>Total pe zi</b>		<b>137,1</b>	<b>0</b>	<b>613,2</b>	<b>15</b>	<b>2520</b>	<b>16</b>	<b>38,4</b>	<b>3577</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>1682</b>