

**Informația operativă  
privind executarea lucrărilor de întreținere a drumurilor publice în ziua de 15.09.2022**

Nr. crt	Denumirea Întreprinderii	Salubritatea zonei drumului (km)	Curățirea copacilor (buc)	Cositul Ierbii (km)	Salubritatea pavilioanelor p/u pasageri (buc)	Curățirea șanțurilor de evacuare a apelor (m/l)	Profilarea acostamentelor (km)	Profilarea părții carosabile din pietriș (km)	Plombarea gropilor cu beton asfaltic (m2)	Plombarea gropilor prin metoda de injectare (m2)	Întreținerea elementelor drumului			Defrișări arbuști (m2)
											Bara metalica (m/l)	Ind rutiere (buc)	Stilpi de ghidare (buc)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	<b>S.A.,,Drumuri-Bălți”, incl:</b>													
	-sectorul Bălți	R15-1,5		R13-35					R15-155					
	-sectorul Fălești	G54 -5							G58 -131		R17 -600		R17 -55	
	-sectorul Singerei			R6 -8										
2	<b>S.A.,,Drumuri-Cahul”, incl:</b>													
	-sectorul Cahul			R32-1,7 R34-1 G141-18		R34-150						R34-5		R32-330 R34-150
	-sectorul Cantemir	G134-15		R34-3			G133-14							R34-250
	-sectorul Taraclia	R32-4		G137-20 M3-0,3										
3	<b>S.A.,,Drumuri-Căușeni”, incl:</b>													
	-sectorul Căinari								R26 -870					
	-sectorul Căușeni			G119-14						R26-60				
	-sectorul Ștefan Vodă			R30-52										G114-550
4	<b>S.A.,,Drumuri-Cimișlia”, incl:</b>													
	-sectorul Basarabeasca			G124 -3						R23 -94				G124 -200
	-sectorul Cimișlia			R26 -1,6 G122.1 -44 G121 -44 G126 -1					R3 -197					
	-sectorul Leova	G128-15		G99-6 G102-35	G128-2			G100-6						G99-300
5	<b>S.A.,,Drumuri-Criuleni”, incl:</b>													
	-sectorul Anenii Noi	R30 -3 R2 -3		R2 -8 M5 -1			G112 -6	G112 -3	G112 -130	R2 -70				
	-sectorul Chișinău	M1-6		R6-20	M1-7				M1-290					
	-sectorul Criuleni	R5-5		M1-24		G75-45		G107-7						
	-sectorul Dubăsari	R15 -4		R15 -3										
6	<b>S.A.,,Drumuri-Edineț”, incl:</b>													
	-raionul Briceni									R11 -130 G3 -124				
	-sectorul Donduseni	Nu s-au executat lucrări identificate în acest formular												
	-sectorul Edineț			G15 -15						M5 -180				
	-sectorul Ocnita	Nu s-au executat lucrări identificate în acest formular												

7	<b>S.A.,,Drumuri-Ialoveni”, incl:</b>													
	-sectorul Hincești			R3 -1				M1 -0,5	G98 -120					
	-sectorul Ialoveni	M3-3		M3-12					G71-120 R3-20					
	-sectorul Nisporeni								R25 -106					G94 -261
8	<b>S.A.,,Drumuri-Orhei”, incl:</b>													
	-sectorul Orhei	R21 -10		G68 -30 R20 -6					G72 -240					
	-sectorul Rezina	G48 -2 R20 -2		R20 -6			G48 -2	G48 -122						R20 -250
	-sectorul Telenești	G32 -3		R14 -14	G32 -1									
9	<b>S.A.,,Drumuri-Rîșcani”, incl:</b>													
	-sectorul Drochia	R7 -0,5		R7 -0,6					R7 -126					
	-sectorul Glodeni	G58 -4		R15 -3 G57 -2										
	-sectorul Rîșcani	M5 -4 G22 -1 G58 -2							G18 -100					
10	<b>S.A.,,Drumuri-Soroca”, incl:</b>													
	-sectorul Florești	R14 -4 G50 -3 G52 -5							G52 -54					
	-sectorul Sănătăuca													R19 -620
	-sectorul Soroca			R14 -1 G35 -2		R14 -70			G35 -52					R14 -240 G35 -220
	-sectorul Șoldănești	G41 -3		R9 -2										R9 -200
11	<b>S.A.,,Drumuri-Strășeni”, incl:</b>													
	-sectorul Călărași			R1 -37					G95.1 -225					
	-sectorul Strășeni			R1 -28		G81 -2000		G81 -2	G81 -170					
	-sectorul Ungheni			R1.1 -1,5 R1 -4	R1 -4				G88 -235					
12	<b>S.A.,,Drumuri-Comrat”, incl:</b>													
	-sectorul Comrat	R28-6		R28-2			G136-8	G136-3	G126-87					
	-sectorul Ceadir-Lunga			G135-21		R29-50 R36-200								
	-sectorul Vulcănești	G141 -1,5		G141 -1,5										G141 -420
<b>Total pe zi</b>		<b>115,5</b>	<b>0</b>	<b>533,2</b>	<b>14</b>	<b>2515</b>	<b>28</b>	<b>23,5</b>	<b>3984</b>	<b>224</b>	<b>600</b>	<b>5</b>	<b>55</b>	<b>3991</b>

Șef serviciu operativ

A. Morgoci