

**Informația operativă  
privind executarea lucrărilor de întreținere a drumurilor publice în ziua de 06.09.2022**

Nr. crt	Denumirea Întreprinderii	Salubritatea zonei drumului (km)	Curățirea copacilor (buc)	Cositul Ierbii (km)	Salubritatea pavilioanelor p/u pasageri (buc)	Curățirea șanțurilor de evacuare a apelor (m/l)	Profilarea acostamentelor (km)	Profilarea părții carosabile din pietriș (km)	Plombarea gropilor cu beton asfaltic (m2)	Plombarea gropilor prin metoda de injectare (m2)	Întreținerea elementelor drumului			Defrișări arbuști (m2)
											Bara metalica (m/l)	Ind rutiere (buc)	Sârpi de ghidare (buc)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	<b>S.A.,,Drumuri-Bălți”, incl:</b>													
	-sectorul Bălți			M5 -19			M5 -8							
	-sectorul Fălești	R16 -5		R16 -18 R17 -14			G54 -6	G54 -3	G58 -107					
	-sectorul Singerei			R6 -8		G50 -2500 R6 -1500								
2	<b>S.A.,,Drumuri-Cahul”, incl:</b>													
	-sectorul Cahul	R32 -2 M3.1 -0,5		R32 -1,2 M3 -0,3					R34 -133					R32 -80
	-sectorul Cantemir			R35 -2			G135 -10 G136 -3	G135 -8 G136 -1,5	R35 -137					
	-sectorul Taraclia	M3 -1		M3 -25					G137 -140					
3	<b>S.A.,,Drumuri-Căușeni”, incl:</b>													
	-sectorul Căinari			M3 -4						G110 -80				
	-sectorul Căușeni	Nu s-au executat lucrări identificate în acest formular												
	-sectorul Ștefan Vodă	Nu s-au executat lucrări identificate în acest formular												
4	<b>S.A.,,Drumuri-Cimișlia”, incl:</b>													
	-sectorul Basarabeasca			R3 -3 R36 -2										R3 -200
	-sectorul Cimișlia	Nu s-au executat lucrări identificate în acest formular												
	-sectorul Leova	G100 -7		G128 -4 G100 -6								G128 -20		
5	<b>S.A.,,Drumuri-Criuleni”, incl:</b>													
	-sectorul Anenii Noi	G109 -3 R2 -3		M5 -15		G112 -2000			G109 -130	G110 -70				
	-sectorul Chișinău	M1 -6		M1 -30					M1 -340					
	-sectorul Criuleni	M1 -12 G75 -8		M1 -23 M5 -1 G106 -26										
	-sectorul Dubăsari	G68 -3		G68 -4					G48 -110					
6	<b>S.A.,,Drumuri-Edineț”, incl:</b>													
	-raionul Briceni			M5 -13					M5 -230					
	-sectorul Donduseni			R12 -1 G11 -0,5 G12 -0,5					R12 -123					
	-sectorul Edineț			M5 -1					G3 -218					
	-sectorul Ocița			R11 -1					R11 -117	G9 -100				

7	<b>S.A.,,Drumuri-Ialoveni”, incl:</b>													
	-sectorul Hîncești	M1 -3		R3 -1		G93 -300	G93 -4	G93 -2						R33 -300
	-sectorul Ialoveni	G103 -4 M3 -3		G106 -12 M3 -15					G106 -120 G103 -120					
	-sectorul Nisporeni	M1 -3		G94.1 -1					M1 -125					G94.1 -150
8	<b>S.A.,,Drumuri-Orhei”, incl:</b>													
	-sectorul Orhei	R21 -10		G45 -40 R6 -7					G68 -110 G72 -140					
	-sectorul Rezina	R20 -2 G41 -2 G48 -4		R20 -38	G41 -1	R20 -150								
	-sectorul Telenești	G64 -5		G64 -18					G64 -241					
9	<b>S.A.,,Drumuri-Rîșcani”, incl:</b>													
	-sectorul Drochia			R12 -35 R7 -2					G33 -240					
	-sectorul Glodeni	R15 -1							G53 -160					
	-sectorul Rîșcani	M5 -2		M5 -6 R7 -12					M5 -140					
10	<b>S.A.,,Drumuri-Soroca”, incl:</b>													
	-sectorul Florești	G52 -3 R14 -2		R14 -2 G33 -4 G51 -2					G52 -230					
	-sectorul Sănătăuca								R19 -93					R19 -300
	-sectorul Soroca													
	-sectorul Șoldănești			G40 -1					R9 -130					R9 -200
11	<b>S.A.,,Drumuri-Strășeni”, incl:</b>													
	-sectorul Călărași	Nu s-au executat lucrări identificate în acest formular												
	-sectorul Strășeni	Nu s-au executat lucrări identificate în acest formular												
	-sectorul Ungheni	R16 -8		R1 -4					G88 -232					
12	<b>S.A.,,Drumuri-Comrat”, incl:</b>													
	-sectorul Comrat					R23 -220		G135 -8	R35 -165	G135 -90				
	-sectorul Ceadr-Lunga			R29 -0,5					R29 -130					
	-sectorul Vulcănești	G142 -3												
<b>Total pe zi</b>		<b>105,5</b>	<b>0</b>	<b>549</b>	<b>1</b>	<b>6670</b>	<b>31</b>	<b>22,5</b>	<b>4161</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>1230</b>

Șef serviciu operativ

A. Morgoci