

**Informația operativă
privind executarea lucrărilor de întreținere a drumurilor publice în ziua de 07.09.2022**

| Nr. crt | Denumirea Întreprinderii | Salubritatea zonei drumului (km) | Curățirea copacilor (buc) | Cositul Ierbii (km) | Salubritatea pavilioanelor p/u pasageri (buc) | Curățirea șanțurilor de evacuare a apelor (m/l) | Profilarea acostamentelor (km) | Profilarea părții carosabile din pietriș (km) | Plombarea gropilor cu beton asfaltic (m2) | Plombarea gropilor prin metoda de injectare (m2) | Întreținerea elementelor drumului | | | Defrișări arbuști (m2) |
|---------|---------------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | Bara metalica (m/l) | Ind rutiere (buc) | Stilpi de ghidare (buc) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | S.A.,,Drumuri-Bălți”, incl: | | | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Bălți | | | M5 -21 | | | M5 -8 | | | | | | | |
| | -sectorul Fălești | | | R16 -30 | | | | | G58 -107 | | | | | |
| | -sectorul Singerei | | | R6 -8 | | G56 -1500 | | | | | | | | |
| 2 | S.A.,,Drumuri-Cahul”, incl: | | | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Cahul | | | | | | | | R34 -133 | | | | | |
| | -sectorul Cantemir | | | R35 -2 | | | | | R35 -136 | | | | | |
| | -sectorul Taraclia | | | M3 -25 | | | G139 -5 | | G137 -140 | | | | | |
| 3 | S.A.,,Drumuri-Căușeni”, incl: | | | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Căinari | | | M3 -5 | G110 -1 | G119 -300 | | | | | | | | |
| | -sectorul Căușeni | | | R30 -20 R30.1 -5 | | | | | | R26 -100 | | | | |
| | -sectorul Ștefan Vodă | | | R30 -17 | | | | | | | R30 -2 | R30 -30 | | |
| 4 | S.A.,,Drumuri-Cimișlia”, incl: | | | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Basarabesca | | | | | | | | | R3 -76 | | | | |
| | -sectorul Cimișlia | | | R26 -25 G127 -75 | | R26 -130 | | | | | | | | |
| | -sectorul Leova | | | G101 -10 | | | | G102 -6 | | | | | | |
| 5 | S.A.,,Drumuri-Criuleni”, incl: | | | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Anenii Noi | G109 -3 R2 -3 | | M5 -14 | | G108 -2000 | | | G109 -390 | G110 -70 | | | | |
| | -sectorul Chișinău | M1 -8 | | M1 -26 R6 -8 | | | | | M1 -125 | | | | | |
| | -sectorul Criuleni | M1 -12 | | R4 -26 G107 -24 R5 -2 | | G75 -20 | | | | | | | | |
| | -sectorul Dubăsari | Nu s-au executat lucrări identificate în acest formular | | | | | | | | | | | | |
| 6 | S.A.,,Drumuri-Edineț”, incl: | | | | | | | | | | | | | |
| | -raionul Briceni | M5 -2 | | M5 -36 | | | | | | G3 -123 | | | | M5 -400 |
| | -sectorul Donduseni | | | R12 -0,6 G11 -0,3 G12 -0,3 | | | | R14 -4 | R12 -123 | | | | | |
| | -sectorul Edineț | | | M5 -1 G21 -13 | | | | | M5 -180 | M5 -37 | | | | |
| | -sectorul Ocnița | | | R11 -0,8 | | | | | R11 -220 | G9 -100 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------|----------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|--------------|----------|-------------------|--------------------------------|-------------|
| 7 | S.A.,,Drumuri-Ialoveni”, incl: | | | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Hîncești | M1 -3 R3 -2 | | R3 -2 | | | G93 -4 | G93 -2 | | | | | G93 -300 | |
| | -sectorul Ialoveni | G103 -4 M3 -3 | | M3 -17 | | | | | G103 -115 G104 -120 | | | G104 -6 G70 -6 | | |
| | -sectorul Nisporeni | M1 -3 | | G94.1 -1 | | | | | M1 -123 | | | | G94.1 -290 | |
| 8 | S.A.,,Drumuri-Orhei”, incl: | | | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Orhei | R6 -10 | | R6 -7 G66 -20 | | | | | G72 -220 | | | | | |
| | -sectorul Rezina | G48 -2 G41 -2 | | R20 -36 | G41 -1 | | | | G48 -118 | | | | R20 -150 | |
| | -sectorul Telenești | G64 -4 | | R22 -3 | | | | | G64 -215 | | | | | |
| 9 | S.A.,,Drumuri-Rîșcani”, incl: | | | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Drochia | | | R12 -24 R7 -2 | | | | | G33 -240 | | | | | |
| | -sectorul Glodeni | R15 -2 | | | | | | | G53 -190 | | | | | |
| | -sectorul Rîșcani | M5 -3 R7 -1 | | | | | | | M5 -140 R7 -120 | | | | | |
| 10 | S.A.,,Drumuri-Soroca”, incl: | | | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Florești | | | | | | G52 -400 | | G52 -228 | | | | | |
| | -sectorul Sănătăuca | | | | | | | | R19 -92 | | | | | |
| | -sectorul Soroca | | | R7 -1 R14 -5 G14 -4 | | R14 -140 | | | G13 -89 | | | | R7 -70 R14 -260 G14 -140 | |
| | -sectorul Șoldănești | | | R9 -2 | | | | | R9 -129 | | | R19 -4 | R9 -250 | |
| 11 | S.A.,,Drumuri-Strășeni”, incl: | | | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Călărași | M5 -12 | | G96 -12 G95 -32 G95.1 -42 | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Strășeni | | R1 -1 | R1 -24 | | | G82.1 -200 M5 -1500 | | G81 -330 | | | R1 -60 | | |
| | -sectorul Ungheni | R16 -8 | | R1 -45 | G91 -1 | | | | G88 -468 | | | | | |
| 12 | S.A.,,Drumuri-Comrat”, incl: | | | | | | | | | | | | | |
| | -sectorul Comrat | R28 -7 | | R28 -40 | | R23 -200 | | | R35 -220 | G128 -92,5 | | | | |
| | -sectorul Ceadr-Lunga | | | R29 -0,5 | | | | | R29 -131 | | | | | |
| | -sectorul Vulcănești | R32 -2 | | R32 -0,5 | | | | | | | | | | |
| | Total pe zi | 96 | 1 | 715 | 3 | 6390 | 17 | 12 | 4965 | 475,5 | 0 | 74 | 34 | 1860 |

Șef serviciu operativ

A. Morgoci